

42174-11010 42174-13010 42173-11010



ПРИБОР КСУ-1-062

Предел измерения и градуировка

0 - 100 м<sup>3</sup>/ч

П А С П О Р Т

18В-ПС

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Потенциометры КСП1, КСУ1, уравновешенный мост КСМ1 предназначены для измерения, регистрации и сигнализации (регулирования) температуры и других величин изменение значения которых может быть преобразовано в изменение постоянного тока, напряжения постоянного тока и активного сопротивления.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |  |         |
|--|---------|
| 2.1. Основная погрешность по показаниям и по регистрации, выраженная в % от нормирующего значения, не должна превышать | ±1,0    |
| 2.2. Отклонение средней скорости перемещения диаграммной ленты, % от номинального значения, не должно превышать        | 0,5     |
| 2.3. Вариация показаний не превышает абсолютного значения основной погрешности   |         |
| 2.4. Погрешность сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от нормирующего значения не должна превышать           | ±1,5    |
| 2.5. Длина шкалы, мм   | 100     |
| 2.6. Диапазон установки указателей задачи сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от длины шкалы                | 10...90 |
| 2.7. Диапазон установки указателей задачи выходных устройств, % от длины шкалы   | 0...100 |